



## **Licitación Pública N° RFP/SECU/2017-01**

### **“Servicio de Seguridad y Vigilancia OMT”**

#### **PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

##### **Pregunta 1**

**¿Qué elementos debe proporcionar la empresa entrante?**

##### **Respuesta 1**

Los elementos que la empresa entrante debe proporcionar son los siguientes (para detalle exacto ver la información oficial en <http://www2.unwto.org/procurement/licitacion-publica-n-rfpsecu2017-01-servicio-de-seguridad-y-vigilancia-omt>):

El Arco detector de metales; el escáner de rayos X; raqueta detectora de metales; 15 discos lectores de rondas (modelo “vigilant”) y su lector principal; Central de alarma con volumétricos (\* Ver volumétricos y contactos magnéticos más abajo -Los Imanes de contacto no deben sustituirse por la empresa entrante-). Un teléfono para el servicio. El detector Volumétrico de la planta 4ª vía radio se debe alimentar con un cable (o amplificador de frecuencia) debido a la no correcta conexión entre la central en el Hall y el volumétrico en la planta cuarta.

\* \*Contactos magnéticos existentes (No debe sustituirlos la nueva empresa, solo para información por si se estropearan en un futuro).

Portón 1

Portón 2

Portón 3

Portón 4

Portón 5

Puerta sótano 1 izquierda

Puerta sótano 1 derecha

Puerta sótano 2 izquierda

Puerta sótano 2 derecha

Puerta sótano 3 izquierda

Puerta sótano 3 derecha

Puerta de emergencia cafetería

Volumétricos. (Infrarrojos que si hay que sustituir)

1 Radio cafetería (+ 1 Ultra Sonido)

1 Despacho R2

1 Despacho R3

1 Despacho R4

1 Hall de ascensores entreplanta

1 Hall de ascensores planta 1

1 Hall de ascensores planta 2



- 1 Aseo de señoras planta 2
- 1 Aseo de caballeros planta 2
- 1 Pasillo planta 2 izquierda
- 1 Pasillo planta 2 derecha
- 1 Despacho 109
- 1 Despacho 201
- 1 Despacho 213
- 1 Despacho 214
- 1 Despacho 401

### **Pregunta 2**

**¿Qué elementos necesitan mantenimiento correctivo y preventivo?**

### **Respuesta 2**

El mantenimiento correctivo y preventivo debe realizarse a los siguientes elementos: Tornos Argusa, Impresora Fargo C30 (o la que figure; Los consumibles NO deben cubrirse), 28 Cámaras (4 Domo “mini” con menos de 3 años), Video grabadores (2 HIKVISION con 1 año) sus pantallas (Marca Manta con 1 año y 2 pantallas HP de 2 años), la comunicación entre videos y monitores, lectores de proximidad (21) y placas Dorlet. Sistema DORLET Integral (control de acceso -Software y Hardware-); Arco detector de metales, equipo de Rayos X, intercomunicadores (Garajes-Hall)

### **Pregunta 3**

**¿Es necesario realizar alguna actividad en especial al inicio de la prestación del servicio?**

### **Respuesta 3**

Se recuerda que durante el primer cuatrimestre del año 2018, se deberá realizar un “Plan de autoprotección” completo del edificio, que será supervisado por el Coordinador de Seguridad de la OMT.

### **Pregunta 4**

**¿Cuáles son los datos de los vigilantes que prestan servicio en la actualidad?**

### **Respuesta 4**

Estos datos se facilitarán únicamente a las empresas que visiten la sede.